

Regionshospitalet Horsens

Renovering af Højhuset

Projektforslag

Version 0
Dato: 9. marts 2018

Indholdsfortegnelse

0	Generel information	4
0.1	Baggrund	4
0.2	Opgaven.....	4
0.3	Organisation.....	5
0.4	Myndigheder	5
1	Beskrivelse	7
1.1	Konstruktioner	7
1.2	Facader	7
1.3	Tagkonstruktion	8
1.4	Tagrender og nedløb	8
1.5	Faldstammer og afløb.....	8
1.6	Vaske, armaturer, klosetter og cisterner	8
1.7	Vandinstallation.....	9
1.8	Luftarter	9
1.9	Køl.....	9
1.10	Varme	9
1.11	Ventilation.....	10
1.12	El	10
1.13	Sengestuepaneler	11
1.14	Antenne.....	11
1.15	Ur-anlæg.....	11
1.16	TV- anlæg.....	12
1.17	Telefon	12
1.18	Dataanlæg.....	12
1.19	Patientkaldeanlæg	12
1.20	Brandsikringsanlæg	12
1.21	ADK	12
1.22	Bygningsautomatik.....	12
2	Energiforbedringer.....	13
3	Brandmæssige forhold	14
4	Miljøsanering	17
4.1	Samlet miljøvurdering	17
5	Budget	19
5.1	Energileasing.....	21
5.2	Risikobehæftede forhold	22

6	Udbudsform.....	23
7	Udførelsestidsplan	24
8	Byggepladsforhold	25
Bilag:		26

0 Generel information

0.1 Baggrund

Regionshospitalet i Horsens gennemgår en omfattende ud- og ombygning. I forbindelse hermed planlægges en omfattende renovering og modernisering af højhuset for at skaffe gode fysiske rammer for patienter og ansatte.

Der er igangværende projekter bl.a. med opførelse af bygning 14 "Nye Nord", som rummer operationsstuer, intensivafdeling og sengestuer, m.v.

Totalrådgiveropgaven for renovering og ombygning af højhuset er overdraget til ingeniørfirmaet COWI A/S med arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S som underrådgiver.

0.2 Opgaven

Fokus ved ombygningne af højhuset er at ændre sengestuerne til en- og to- sengestuer med eget bad og toilet. Desuden skal de tilhørende servicearealer placeret i kernen på etagerne ombygges til nuværende standard.

I forbindelse hermed renoveres og udskiftes installationerne for VVS, ventilation, el og svagstrøm.

Projektet indeholder følgende renoveringstiltag:

Facader udskiftes eller efterisoleres på de etager der renoveres.

Ombygning og renovering af 4 sengeetager hvor der udføres følgende:

- › Etablering af en -og to sengsstuer. Hver sengestue får eget badeværelse.
- › Ved hver seng etableres IT i sengestuepanel til personalet
- › Patienter tilgår devices og tv på sengestuer via Wifi og via netværksstik i sengestuepanelet
- › Etablering af sengestue til bariatriske patienter inklusive eget badeværelse.› Disse får samme funktioner som nævnt ovenfor.
- › Medicinrum standardiseres og indrettes ens på alle etager
- › Der etableres produktionskøkken på P2, P4 og P6.
På P5 indrettes anretterkøkken
- › Ankomstområde/ reception etableres i nærheden af elevatorerne
- › Kontor, møderum, samtalerum og frokoststue indrettes.
- › Linnedrum, affaldsrum og skyllerum etableres og standardiseres.

- › På renoverede sengestueetager etableres niche i gang til hjertestopvogne og væskevogne.
- › Der indrettes depot til hjælpemidler.
- › Altaner i gavle bibræves.
- › Etablering af balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding samt udskiftning af varmeanlæg og brugsvandsinstallationer.
- › Udskiftning af el-installationer og etablering af svagstrømsinstallationer.

På tidligere renoveret øverste etage P7 udføres følgende:

- › Ombygning for etablering af sengestue til bariatriske patienter inkl. eget badeværelse.
- › Ombygning for renovering af medicinrum og skyllerum.
- › Etablering af fibernet installationer. Etablering af nye installationsskakte
- › Ændring af placering af vinduespartier i gavle ud for gangarealer. Etablering af værn foran øvrige vinduespartier, således at disse for udtryk som franske altaner. Udvendig efterisolering af gavle.

På etage 1 udføres mindre ombygninger for etablering af donorområde.

Der opføres af ny teknikhus på eksisterende tag. Denne indrettes med ventilationsanlæg til forsyning af P4, P5 og P6 samt eksisterende ventilationsanlæg til P7.

De renoverede etager opgraderes brandmæssigt med hensyn til flugtveje og brandsektionering.

Efter renovering vil bygningen indeholde 4 etager med medicinske sengeafdelinger, en etage med ortopædkirurgisk sengeafdeling, en kontor – og tekniketage, en etage med centrallaboratorium og en etage med Sterilcentral.

0.3

Organisation

Projektets overordnede organisation er følgende:

Bygherre: Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland
Projektchef: Bjarne Tang Lauridsen
Projektleder: Helle Vibeke Nielsen

Totalrådgivere: COWI A/S
Projektleder: Flemming Schmidt
Projekteringsleder: Annette Bjerrum Kjær
IKT leder: Kenneth Højbjerg

0.4

Myndigheder

Der har været afholdt indledende møde med bygningsmyndigheden ved Horsens Kommune.

Der har løbende i processen været dialog med brandvæsenets beredskabsinspektør.

Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

Byggesagsbehandler: Lars Just Nielsen

Beredskabsinspektør: Søren Stidsen

1 Beskrivelse

1.1 Konstruktioner

Eksisterende højhusbygning er opført i pladsstøbt beton i 7-etager med kælder/parterreplan i år 1969.

Det bærende hovedsystem består af to rækker tværvægge – en række mod nord og en række mod syd.

I bygningens midterste del er placeret 2 søjlerækker samt elevatorskakte. Etagedæk samt ovennævnte konstruktionsdele er udført i pladsstøbt beton.

I kælderen erstattes hver af tværvæggene i den sydlige række af en søjle. I begge gavle er etableret udkragede karnappartier med vægge, der bærer som skiver. Alle etageadskillelser samt taget er udført som armerede betonplader med plan underside. Langs facaderne ved sengetagerne samt langs sydfacaden på 2. etage er der etableret altangange.

Langsgående armerede betonbjælker hviler på forkanten af tværvæggene for at bære de udkragede plader.

Facader er udført af lette træelementer, som bæres af dækkene.

I midtersektionen af bygningen er der nogle steder opført tunge skillevægge af tegl mellem de to søjlerækker. Disse vurderes ikke at indgå i det bærende eller stabiliserende system.

Der etableres ny teknikbygning over betontagdækket.

Denne bygning bæres på armeret betonbjælkekonstruktion som spænder mellem tværgående betonskillevægge i underliggende etager.

Der udføres stålrammekonstruktioner, placeret på ovennævnte betonbjælker for bæring af væg- og tagkonstruktioner for ny teknikbygning.

Der er udført en statisk gennemgang og beregning inklusive vurdering af bæreevne for eksisterende konstruktioner.

1.2 Facader

Lette facadepartier på sengetagerne P4, P5 og P6 udskiftes. Nye facader udføres som glas/alu-partier med fyldninger i emalitglas.

På P7 flyttes vinduespartier ud for gangarealer til placering ud for gangarealer. Der etableres værn foran øvrige vinduespartier i gavle, således at disse synes som franske altaner. Gavle efterisoleres udvendigt med klimaskærm i fiberbeton.

På P2 udskiftes vinduespartier, og der udføres udvendig efterisolering med klimaskærm i fiberbeton.

Facaderne på ny taghus udføres af Paroc elementer (Sandwichelement som består af tynde rustbeskyttede stålplader med isolering imellem).

På gavle udføres udvendig efterisolering med klimaskærm i fiberbeton.

Alle nye og efterisolerede facader overholder BR15 krav til isolering.

1.3**Tagkonstruktion**

Eksisterende tagdækning og isolering fjernes.

Der udføres isolering af etagedæk i taghus afsluttet med terrændæk. Isolering til overholdelse af BR15 krav.

Udenfor taghuset udføres ny tagisolering afsluttes med tagdækning. Isolering til overholdelse af BR15 krav.

Over taghuset udføres ståltrapezplader med isolering af tagdækning. Isolering til overholdelse af BR15 krav.

1.4**Tagrender og nedløb**

Ifm. etablering af teknikhus på niveau 8 og udskiftning af tagbelægning/isolering tilpasses eksisterende tagafvanding og der etableres eltracing af tagbrønde for bygn. 5. Der etableres tagafvanding fra nyt teknikhus, tagafvandingen tilsluttes nuværende tagvandsfaldstammer på niveau 7.

1.5**Faldstammer og afløb**

Der etableres nye faldstammer gennem niveau 6, 5, 4, 3 og 2. Placering af nye faldstammer tilpasses ny indretning. Hvor det er muligt genanvendes eksisterende føringsveje.

Nye afløb fra niveau 2 og 8 tilsluttes eksisterende afløbsinstallationer på henholdsvis niveau 1 og 7. Eksisterende afløbsinstallationer fra niveau 3 tilpasses og tilsluttes nye afløb på niveau 2.

Eksisterende udluftning af spildevandsledninger, der p.t. ligger indenfor området med nyt teknikhus, føres op til teknikhusets tagflade. Udluftning placeres generelt under hensyntagen til ventilationsindtag, så overføring af lugt undgås.

Der etableres nye afløbsinstallationer fra sanitet, gulvafløb mv. Derudover etableres der kondens afløb fra køleflader og fancoil's der tilsluttes spildevandssystemet.

Nye afløbsinstallationer udføres af "tunge" lyddæmpede plastrør, isoleret i nødvendigt omfang mod kondens og støj. Der etableres brandmachetter i nødvendigt omfang ved gennembrydninger af brandsektionsadskillelser.

1.6**Vaske, armaturer, klosetter og cisterner**

Sanitetsgenstande projekteres således, at disse opfylder de enkelte rums funktioner og krav til servicering og rengøring samt i henhold til de tekniske standarder.

Som udgangspunkt skal normal sengestuer udstyres med hængeklosetter og fastmonterede håndvaske på niveau 2, 4 og 5. På niveau 6 samt i bariatriske sengestuer etableres højdejusterbare håndvaske i toilet/bad.

1.7**Vandinstallation**

Der etableres nye installationer for koldt brugsvand, varmt brugsvand og cirkulation, samt for kold- og varmt behandlet vand samt cirkulation til og på de renoverede etager.

På niveau 2, 4, 5 og 6 etableres nye forsyningsledninger. Hovedledninger føres generelt over nedhængte lofter på samme etage som de forsyner. Koblingsledninger til sanitets-genstande og andre tappesteder føres skjult i vægge. Koblingsledninger til tap-steder udføres så korte som muligt.

Der etableres vandfyldte slangevindeskabe i henhold til brandplaner.

Generelt anvendes armaturer mm i henhold til de Tekniske standarder

1.8**Luftarter**

Nye luftartsinstallationer for ilt, medicinsk trykluft og medicinsk vakuum på niveau 2, 4, 5 og 6 tilsluttes eksisterende stigstrenge på etagen.

Eksisterende stigstrenge på niveau 2 tilpasses ny indretning.

Hovedrør føres generelt over nedhængt loft på samme etage som de forsyner. På etagerne etableres ringforbindelse imellem nord og syd facade.

Der etableres en nødforsyningssenhed pr. etage. Nødforsyningssenhed leveres med trykovervågning med alarmer til CTS-anlægget.

1.9**Køl**

Nye køleinstallationer i bygning 5 forsynes fra centralt køleanlæg placert i bygning 7. Forsyning til bygning 5 tilsluttes eksisterende kølerør i tunnel i niveau 0 ved modul 28.

Der etableres køleforsyning frem til køleflader i nye ventilationsanlæg på niveau 3 og 8 samt til fancoil's på niveau 2, 4, 5 og 6. Hovedrør til forsyning af fancoil's føres generelt over nedhængt loft på samme etage som de forsyner.

Der etableres blandesløjfe for køl til køleflader og fancoil's.

Nye køleinstallationer forsynes med automatik der tilsluttes CTS-anlæg.

Eksisterende køleinstallationer i bygning 5 der forsynes eksisterende anlæg bibeholdes.

1.10**Varme**

Der etableres nye varmeanlæg på etage 2, 4, 5 og 6 samt varmeforsyning til varmeflader i nye ventilationsanlæg på etage 3 og 8.

Nye varmeinstallationer forsynes fra eksisterende varmeforsyning i teknikrum på niveau 3.

Nye varmeanlæg på etage 2, 4, 5 og 6 udføres som 2-strengs systemer. Der etableres 2 blandesløjfer pr. etage, facadeopdelt for nord og øst/syd/vest.

På etagerne føres rør synligt over nedhængt loft og radiatorstik udføres skjult. Opvarmningen baseres på radiatorer i rengøringsvenlig udførelse uden konvektorribber.

Der etableres blandesløjfe til varmeflader i nye ventilationsanlæg på niveau 3 og 8.

Nye varmeinstallationer forsynes med automatik der tilsluttes CTS-anlægget

1.11

Ventilation

Der etableres mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning i alle primære rum. Luftmængder vælges med baggrund i HEH's tekniske standard, samt med baggrund i de i rumskemaerne oplyste interne person- og udstyrssbelastninger. Ventilation udføres generelt i henhold til den aktuelle rumklasse og risikoen for luftbåren smitte/infektion. Se Statens Serum Institut: Desinfektion i Sundhedssektoren. (senest reviderede udgave)

Der etableres 4 stk. ventilationsanlæg (VA02, VA04, VA05 og VA06) der ventilerer henholdsvis etage 2, etage 4, etage 5 og etage 6.

Nye anlæg udføres som VAV-anlæg.

Der etableres 3 stk. procesudsugningsanlæg (U01, U02 og U03) for udsugning fra køkkener og medicinrum.

Der er udført dynamiske Bsim beregninger af temperaturforløbene i bygningen under hensyn til bygningsfysikken og belastningerne mv. i udvalgte rum. Beregningsforudsætninger og resultater foreligger i særskilt Bsim rapport.

1.12

El

Vandrette føringsveje installeres med skillespor, således at der er 4 spor, ét for svagstrøm, ét for stærkstrøm, et for fibernetværk og ét for maskininstallationer.

I receptioner, koordineringsrum og kontorer monteres installationskanaler med integrerede arbejdsstationer bestående af almindelige stikkontakter, EDB og UPS stikkontakter, og installationskanaler opdeles i spor for stærk- og svagstrømsinstallationer. Fiberswitche med tilhørende strømforsyninger indbygges ligeledes i installationskanaler.

Der etableres ligeledes føringsveje for fiberinstallationer, der består af blæsrør og fiberkabler, placeret over loft som et redundant system.

Etagetavler på etager der renoveres, udskiftes til nye.

Der etableres en UPS-tavle på P2, P4 – P6, til forsyning af et antal af de fiberswitche, der installeres på den enkelte etager til forsyning af fiberswitche og andre systemer der kræver sikker forsyning. (Forhold omkring UPS forsyninger afklares endligt i hovedprojekt fasen.)

Belysningsanlægget projekteres med armaturer med LED lyskilder. Belysningsarmaturer vil i primært bestå af 600x600 indbygningsarmaturer i nedhængte lofter. I henhold til tekniske afdelings anvisninger. Der udføres ingen dags-lysstyring på belysningsanlægget i sengestuer.

Styring og betjening af belysningsanlægget på sengestuer udføres som et logisk og betjeningsmæssigt nemt system, hvor personale og patienter kan styre og dæmpe belysningen.

Ud over grundbelysningen, vil sengestuer bestykkedes med et armatur for natlys og et spejalarmatur og en sengelampe.

Der udføres nød- og panikbelysning i de områder der renoveres og ligeledes på P7.

Ved hver edb-arbejdsplads etableres der arbejdsstationer, hvor bestykningen fremgår af HEH's apparatliste med tilhørende bilag, samt rumskemaer.

1.13 Sengestuepaneler

På sengeetager niveau 6, 5, 4 og 2 etableres sengestuepaneler i sengestuer med følgende udtag:

- Tomdåse for hjertekald
- Tomdåse for nødkald
- Tomdåse for lys i rum
- Tomdåse for antennen TV og radio
- Dobbelt PDS
- Tomdåse for patientkald trækkontakt
- 2x trippel + 1x dobbelt stikkontakt, almindelig
- Gaskobling, medicinsk ilt, O₂
- Gaskobling medicinsk vakuum, AZM
- Gaskobling medicinsk lufttryk, APM

Samtlige sengestue-paneler bestykkedes med udtag beregnet til to sengstuer.

1.14 Antenne

Antenneanlægget etableres som IT-netværk via fiberswitche.

1.15 Ur-anlæg

Det udføres ur-anlæg på renoverede etager. Anlægget tilsluttes hospitalets hovedur og udføres som en busforbindelse.

- 1.16 TV- anlæg**
Internt TV-anlæg etableres som IT-netværk via fibernettet.
Der udføres ingen TV-overvågning på de etager der renoveres
- 1.17 Telefon**
Telefonanlæg etableres som IT-netværk via fibernettet.
- 1.18 Dataanlæg**
Dataanlægget etableres via fibernettet
- 1.19 Patientkaldeanlæg**
Der installeres patientkaldeanlæg.
Der etableres varslingsanlæg, der aktiveres af ABA anlægget i henhold til DBI retningslinje 024 – varslingsanlæg og gældende brandstrategirapport. De vælges signalse type (tonevarsling eller anden varsling) i henhold til de enkelte anvendelseskategorier. Etager med sengestuer, anvendelseskategori 6, udføres varslingen via Dect-telefoner.
- 1.20 Brandsikringsanlæg**
Der etableres et fulddækkende ABA anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) henhold til DBI retningslinje 232 og brandstrategirapport.
ABA anlægget etableres som det styrende anlæg og ved en fejl- og brandalarm aktiveres varslingsanlæg og ventilationsstop og der udsendes en alarm på brugernes håndholdte telefonenheder.
Centralenhedes placeres i henhold til aftale med det lokale beredskab.
Der udføres ligeledes ABDL anlæg, som en integreret den af og dette etableres i henhold til brandstrategiens krav og i samarbejde med brugerorganisationen.
- 1.21 ADK**
Der udføres adgangskontrolanlæg (ADK anlæg) i samarbejde med teknik afdeling og i henhold til gældende rumskemaer.
- 1.22 Bygningsautomatik**
Der installeres CTS anlæg i de områder der renoveres.
CTS anlægget leveres og designes som en udvidelse på det eksisterende. Anlægget består af understationer der er bus-forbundet til de eksisterende anlæg.
Alle signalpunkter – termostater, fugtighedsmålere og lignende forbindes til under-stationer, én pr. etage der renoveres.
Anlægget består ligeledes af el-forsyning til ventilationsanlæg og cirkulationspumper og andre enheder der har sammenhæng med ventilations- og VVS installationer.

2**Energiforbedringer**

I forbindelse med renoveringen er der fokus på energibesparende foranstaltninger. Der udføres således energibesparende tiltag ved udskiftning af lette facadeelementer til højisolerede elementer med lavenergi vindues-partier.

Belysningsanlæg udskiftes til energibesparende anlæg på P2, P4, P5 og P6.

Der etableres behovsstyret ventilation med køl, varmegenvinding og lavt elforbrug på P2, P4, P5 og P6.

Varmeanlæg på P2, P4, P5 og P6 ændres fra 1-stengs til 2- stengs systemer.

Desuden udføres nye vandinstallationer på de etager der renoveres.

Nye ledninger m.v. isoleres efter nugældende standarder.

Pumper på varme- og køleanlæg skiftes til energibesparende.

Varme, ventilations- og belysning tilsluttet CTS anlæg for optimal styring.

Der udføres desuden solafskærmning (persiener) placeret i vinduespartier for reducering af solindfald – tilsluttet CTS anlæg..

3**Brandmæssige forhold**

Der er fra myndighedernes side oplyst, at der ikke forefindes en samlet brandstrategirapport for bygningen.

Brandingeniøren fra COWI har ud fra eksisterende flugtvejsplaner og ved fysisk gennemgang af etagerne udarbejdet en brandstrategi for bygningen. Denne er gen nemgået med brandmyndigheder.

Der er brandsektioneret i etagedæk (horisontalt opdeling) samt ved opdeling af hver etage med 1-2 brandsektionsadskillelser (vertikal opdeling). Gennemgående skakte, trapperum og elevatorer udgør selvstændige brandsektioner.

Flugtvejene/indrængningsveje er via trapperum, udlagte flugtvejsgange og udven dige altangange.

Det er den generelle evakueringsstrategi, at samtlige flugtveje med sengeliggende kan evakueres vertikalt enten direkte til det fri eller til anden brandsektion.

Flugtvejssystemet er bygget op omkring den næsten centralplacerede trappekerne. To hospitalsgange løber parallelt med sengestuer liggende imod facaden og med depoter og servicelokaler i midten. Langs begge facader er en svalegang, hvor der er udgang fra de enkelte sengestuer.

I den ene ende af bygningen er der endvidere en flugtvejstrappe, som alene kan benyttes via en udvendige svalegang.

Der lægges op til en flugtvejsstrategi, hvor man benytter en opdeling i mindre brandmæssige enheder og horisontal evakuering til et sikkert sted.

Som vist på nedenstående figur, opdeles sengestueetager i tre brandsektioner, der udover underopdeles bygningen (røgmæssigt) på tværs, således at personalet har mere tid til evakuering/ mulighed for faseevakuering.



Figur 1 Skitsering af tværgående sektioner og underopdeling i røgzoner.

Evakueringsstrategien er som følger:

- › Arnestedet erkendes og evt. patienter reddes ud af den brandramte sengestue.
- › Røgmæssig adskillelse mellem ZONE 1 og 2 (jf. nedenstående figur) etableres.
- › Øvrige sengestuer i område 1 evakueres horizontal hhv. til anden brandsektion og ZONE 2
- › Såfremt ZONE 2 ikke mere vurderes at være et sikkert sted kan de patienter fra ZONE 1 og ZONE 2 evakueres horizontal til den næste brandsektion.



Figur 2 Evakueringssstrategi

Ideen bag den røgmæssige opdeling af brandsektionen er, at personalet, i første omgang, kun skal fokusere på halvdelen af sengestuerne samtidig med, at der er korte flugtveje til et sikret/røgfrit område.

Samtidig betyder opdelingen, at man har mere tid til anden fase, eller hvis det ikke er muligt at nedkæmpe branden, at flytte patienterne til et sikret sted i næste brandsektion.

Det skal sikres, at der vil være tilstrækkeligt instrueret personale til stede for at denne evakuering kan finde sted.

Flugtvejsgange må ikke bruges til mere end trafik og flugtveje.

Jævnfør eksempletsamlingen må flugtvejsgange dog indrettes til andre formål, hvis dette ikke reducerer gangenes anvendelighed som flugtvej eller medfører en væsentligt forøget brandbelastning eller brandrisiko. Det accepteres derfor at opholdsrum kan være i tilknytning til flugtvejsgangen, under forudsætning at der udelukkende anvendes møbler med enten massiv opbygning, heluldent eller brandimprægne-ret til DS/EN 1021-1 og -2.

Det er et bruger ønske at opstilles genoplivningsudstyr samt kaffe/te/snak automater samt tv forbindelse med flugtvejsgangene. I henhold til Eksempelsamlingen anbefales det rum med oplags- eller depotfunktion, f.eks. køkkener, kopirum og lignende etableres i egen brandcelle.

Det vurderes ikke at genoplivningsudstyr samt kaffe/te/snak automat eller TV vil medføre en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Der vil endvidere ikke være plads til oplag, hvorfor der ikke vil være en depotfunktion. Det vurderes derfor sikkerhedsmæssigt acceptabelt at placere de omtalte elementer i forbindelse med gangforløbet så længe det ikke reducerer gangenes anvendelighed som flugtvej. Derimod accepteres der ikke mikrobølgeovne og kolbekaffemaskiner.

Alle de etager som bliver renoveret, samt flugtvejstrapper/elevator vil blive udstyret med et automatisk brandalarmeringsanlæg med direkte alarmoverførsel til redningsberedskabet samt til personalets alarmmodtagere eller overvågede display efter DBI retningslinje 232 "Automatiske brandalarmanlæg".

Alle afsnit med sengestuer samt flugtveje herfra, skal etableres med flugtvejs og panikbelysning.

4**Miljøsanering**

COWI gennemførte i november/december 2017 og februar 2018 en kortlægning . mulig forurening for PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og asbest i højhuset, hvor der blev udtaget prøver til analyse de steder, hvor der erfaringsmæssigt kan være risiko for forurening.

Undersøgelsen er udført som en stikprøvekontrol, hvilket kan betyde, at der kan forekomme PCB, klorerede paraffiner, asbest, tungmetaller og PAH lokalt i områder, hvor der ikke er udtaget stikprøve.

Saneringsomfanget er vurderet på baggrund af resultaterne fra ovenstående i denne rapport samt i rapporterne fra:kortlægning samt fra tidligere undersøgelser udført af DMR i 2013 og Dansk Bygningsanalyse i 2016 og 2017.

Der er med kortlægningen fundet forurenninger af de bygningsdele, som renoveringen/nedrivningen vedrører. Der skal tages højde for disse forurenninger i forhold til både arbejdsmiljø og affaldshåndtering.

4.1**Samlet miljøvurdering**

På baggrund af gennemgangen og resultaterne af analysen af prøverne vurderes:

- Alle malede vægge, gulve og loftes er forurenset affald pga. indhold af PCB (sekundær eller tertiær forurening).
- Alt malet og lakeret træværk vurderes at være forurenset affald pga. indhold af PCB/metaller. Da malingen ikke renses af træet, skal affaldet klassificeres ud fra gennemsnitskoncentrationen i træet. Malingen udgør kun en lille del af træet og koncentrationen af forurenningen er så tæt på grænseværdien for farligt affald, at det vurderes at gennemsnitskoncentrationen vil svare til forurenset affald. Boreprøver 2018 dokumentere dette.
- Vinduespartiet som træ- vinduesliste, vinduesramme og vindueskarm vurderes at være farligt affald pga. indhold af PCB.
- Sort maling på branddøre vurderes at være forurenset affald. Der er ikke udtaget boreprøve, da koncentrationen af bly i prøven var så højt, at dette ikke er relevant.
- Alle malede metaloverflader (dørarme, radiatorer, faldstammer, ventilatorer og rækværk på altaner) er farligt affald.
- Alt linoleum er farligt affald, undtagen linoleum på 7. etage.
- Alle fliser på væggene er forurenset affald pga. indhold af bly.
- Der er asbestlofter i ca. ½-delen af lokalene. Disse er farligt affald. Øvrige loftes vurderes at være forurenset affald.

- Der er asbestplader på facader og gavle. Disse er farligt affald.

Ved udførelse af renoveringen skal valg af metoder, bortskaffelse af nedbrudte bygningsdele mv. tages hensyn til ovenstående forurenninger således at miljøsane- ring udføres på forsvarlig vis og ud fra gældende lovgivning.

5**Budget**

Nedenfor er opelistet henholdsvis bygherrens budget, COWI's budget udarbejdet i forbindelse med dispositionsforslag og COWI's budget udarbejdet til budgetforslag.

Overall Summary (Sammendrag)

ID	Bygningsdel	BUDGET		COWI Dispositionsforslag		COWI Projektforslag	
		DKK	DKK/m ²	DKK	DKK/m ²	DKK	DKK/m ²
		10.453 m ²		10.453 m ²		9.358 m ²	
0	Nedbrydning	16.060.600	1.536	14.812.464	1.417	24.818.879	2.652
10	Bygningsbasis	1.128.000	108	1.058.720	101	-	-
20	Primære bygningsdele	16.648.800	1.593	14.794.188	1.415	21.186.328	2.264
30	Komplementering og Overflader	30.876.100	2.954	43.818.423	4.192	35.759.230	3.821
40	Installationer	56.525.500	5.408	48.751.430	4.664	42.544.448	4.546
50	Inventar	4.475.000	428	5.015.000	480	5.565.000	595
I alt	Sub Total	125.714.000	12.000	128.250.000	12.300	129.874.000	13.900
60	Constr. Cost Value Eng.	-	-	(6.385.723)	(609)	(7.814.200)	(835)
I alt	Håndværkerudgifter i alt	125.714.000	12.000	121.884.000	11.700	122.060.000	13.100
70	Byggeplads	6.286.000	601	16.161.000	1.546	16.435.500	1.756
71	Byggeplads Value Eng.	-	-	(4.665.000)	(446)	(4.745.000)	(507)
I alt	Total Construction Cost	132.000.000	13.000	133.380.000	13.000	133.751.000	14.000
80	Uforudsete 13%	16.343.000	1.563	15.845.000	1.516	15.868.000	1.696
I alt	Sub Total	148.343.000	15.000	149.225.000	15.000	149.619.000	16.000
90	Bygherreleverancer	15.000.000	1.435	15.000.000	1.435	15.000.000	1.603
100	Omkostninger	3.771.000	361	3.657.000	350	3.657.000	391
110	Honorar 14,9%	18.680.000	1.787	18.726.000	1.791	18.762.000	2.005
120	Øvrige Omkostninger	7.920.000	758	7.313.000	700	7.313.000	781
130	Reserver	6.296.000	601	6.094.000	583	6.094.000	651
I alt	Total Project Costs	200.000.000	19.942	200.015.000	19.859	200.445.000	21.431
140	Budgetændring	-	-	-	-	-	-
141	Udeladelse af P1 arbejde	(561.500)	(54)	Works inkl. above	-	Omission inkl. above	-
142	Ekstra til Renovering af elevatorer	1.447.500	138	Works inkl. above	-	Works inkl. above	-
I alt	Sub Total	201.000.000	20.027	200.015.000	19.859	200.445.000	21.431
143	P2&8 midlertidig arbejde	6.360.000	608	Ekst. from above	-	6.360.000	-
I alt	Total Project Costs, inkl. Budgetændring	207.360.000	20.635	200.015.000	19.859	206.805.000	21.431

Som det fremgår af ovenstående, er det specielt 2 budgetposter, som i projektforslagsfasen af COWI vurderes væsentlig højere end bygherrens budget.

Det drejer om nedbrydning (herunder miljøsanering), hvor der som tidligere anført er fundet væsentlige forurenninger i den eksisterende bygning, hvorfor miljøsanering er omfattende, og derfor bekostelig.

Desuden vurderes det at skulle afsættes væsentlig højere beløb til byggeplads dels pga. den lange byggeperiode, dels pga. af at bygningen skal holdes i drift i hele byggeperioden og dels er logistikken vanskelig grundet pladsforhold omkring bygningen.

ID 60 vedrører mulige besparelser for at nedbringe håndværkerudgifterne til at være i niveau med bygherrens budget.

Nedenfor er skematisk opstillet dels beskrivelse af mulige besparelser og dels hvilke der er indeholdt. De beløb der er indeholdt som besparelser er angivet med rødt i nedenstående kolonne (ID60 i budgettet).

Summary of Changes from Dispositionforslag to Projektforslag

Below is the list of key changes / additions between Dispositionforslag & Projektforslag

It is understood that the items below are additional to the DF scope of works and should be covered by additional funds.

Nr	Description	Additional Cost DKK	Possible Cost Saving	Cost Saving DKK	Comments
1	P2, P4, P5 & P6 East and West facade external upgrade	868.800	X	-	Saving not possible due to Energy regulations
2	P0, P1 & P7 facade external upgrade	1.409.600	✓	(1.264.000)	
2.1	- P0 Facade external Upgrade	329.600	✓	(329.600)	
2.2	- P1 Facade external Upgrade	788.800	✓	(788.800)	
2.3	- P7 Facade external Upgrade	291.200	✓	(145.600)	
3	Additional demolitions and new works to P2, P4, P5 & P6	2.880.200	X	-	Saving not possible due to Building regulations
3.1	- Removal of existing doors and demolitions of walls along corridor	548.200	X	-	
3.2	- New walls and 1-½ leaf doors to rooms	2.332.000	X	-	
4	Additional asbestos / contaminated materials removal	2.635.600	Partial	(666.100)	
4.1	- To internal walls and doors	255.600	X	-	Saving not possible due to Building regulations
4.2	- To facade upgrade	420.000	✓	(420.000)	
4.3	- Removal of contaminated materials from P7	492.100	Partial	(246.100)	
4.4	- To facade to be removed, services, railings, ceilings and flooring	1.467.900	X	-	Saving not possible due to Energy & Building regulations
6	Additional fire doors to corridors on P2, P4, P5 & P6	840.000	X	-	Saving not possible due to Fire regulations
6.1	- Double leaf doors (2nr per 4 floors)	360.000	X	-	
6.2	- Single leaf doors (2nr per 4 floors)	280.000	X	-	
6.3	- Sliding automatic doors (2nr on P0)	200.000	X	-	
7	Fit out of production kitchen on P2 & P5	400.000	✓	(400.000)	
8	Additional works on P7 previously outside the scope of works	3.339.300	Partial	(2.858.200)	
8.1	- Closing of 2 small balconies to east and west on P7	150.800	X	-	Saving not possible due to client requirements
8.2	- Refurbishment of Skjellerum; inkl. demolitions, new finishes and services	263.900	✓	(263.900)	
8.3	- Refurbishment of Medicinrum; inkl. demolitions, new finishes and services	245.100	✓	(245.100)	
8.4	- Refurbishment of South-West corner bedroom; inkl. demolitions, new finishes and services	650.400	✓	(650.400)	
8.5	- Refurbishment of other areas not mentioned above; inkl. demolitions, new finishes and services	1.698.800	✓	(1.698.800)	
8.6	- Additional steel columns and connected works on P7 to Opholdsstatue	223.600	X	-	Saving not possible due to Structural requirements
8.7	- Taking down and reinstatement of existing ceiling and protection of flooring in corridor	106.700	X	-	Saving not possible due to works required for fiber cabling
9	Other changes	(7.651.200)		-	
9.1	- Omission of foundation work to P0	(1.058.700)		-	
9.2	- Reduced areas for services removal to P8	(592.800)		-	
9.3	- Reduced costs for Services due to revised areas	(2.947.200)		-	
9.4	- Omission of P1 works carried out by client	(996.800)		-	
9.5	- Reduced P3 scope limited to areas highlighted in Appendix E	(2.055.700)		-	
10	Replacement of railings due to contaminated paint	2.625.900	✓	(2.625.900)	Risk with regards to paint conditions and contaminated materials
11	UPS Works	562.300	X	-	Saving not possible due to client requirement
12	Additional byggeplads due to management of contaminated materials and live floors (i.e. temp. services)	274.600	X	-	Saving not possible due to site strategy requirement
Total Construction Cost Overspend & Possible Saving		8.186.000		(7.814.200)	

5.1

Energileasing

De tiltag der udføres under renoveringen, som medfører energibesparelser kan finansieres ved energileasing.

Nedenfor er budget for disse arbejder:

The tables below shows the costs associated with the Energy Upgrade of the building included within the Projektforslag estimate

PHASE 1					
ID	Bygningadæl	Level 8	Level 7	Level 6	TOTAL
0	Nedbrydning (inkl. services)	1.203.000	381.537	1.474.400	3.058.937
10	Bygningsbasis	-	-	-	-
20	Primære bygningsdele	1.459.200	382.475	2.673.300	4.514.975
30	Komplementering og Overflader	-	-	-	-
50	VVS anlæg	486.695	335.867	1.621.363	2.445.926
57	Ventilation og køl	2.912.596	769.646	1.342.878	5.025.119
60	EI	261.361	1.188.449	2.768.303	4.218.113
64	Svagstrøm	-	-	-	-
65	CTS / BMS	379.525	32.177	155.333	567.035
70	Inventar	-	-	-	-
I alt	Håndværkerudgifter i alt	6.704.000	3.090.000	10.036.000	19.830.000

PHASE 2					
ID	Bygningadæl	Level 5	Level 4	Level 3	TOTAL
0	Nedbrydning (inkl. services)	1.484.900	1.484.900	213.400	3.183.200
10	Bygningsbasis	-	-	-	-
20	Primære bygningsdele	2.897.775	2.897.775	10.000	5.805.550
30	Komplementering og Overflader	-	-	-	-
50	VVS anlæg	1.618.207	1.636.093	340.252	3.594.552
57	Ventilation og køl	1.481.362	1.313.893	2.039.243	4.834.496
60	EI	2.763.463	2.790.886	924.019	6.478.369
64	Svagstrøm	-	-	-	-
65	CTS / BMS	155.030	156.744	159.104	470.879
70	Inventar	-	-	-	-
I alt	Håndværkerudgifter i alt	10.401.000	10.280.000	3.686.000	24.367.000

PHASE 3					
ID	Bygningadæl	Level 2	Level 1	Level 0	TOTAL
0	Nedbrydning (inkl. services)	1.322.750	422.200	133.900	1.878.850
10	Bygningsbasis	-	-	-	-
20	Primære bygningsdele	2.408.450	616.250	257.500	3.282.200
30	Komplementering og Overflader	-	-	-	-
50	VVS anlæg	1.696.170	319.854	463.574	2.481.597
57	Ventilation og køl	177.131	-	-	177.131
60	EI	2.886.059	771.530	356.226	4.013.815
64	Svagstrøm	-	-	-	-
65	CTS / BMS	162.691	30.643	65.520	258.854
70	Inventar	-	-	-	-
I alt	Håndværkerudgifter i alt	8.655.000	2.160.000	1.277.000	12.092.000

Total Energy Costs ekskl. Value Engineering 56.289.000

Total Energy Costs inkl. Value Engineering 54.605.000

5.2

Risikobehæftede forhold

I byggeprocessen er der en del risikobehæftede forhold både i forhold til bygningsforurenninger, at holde bygningen i drift i byggeperioden, og ubekendte forhold. Forholdene vedr. bygningsforurenninger er beskrevet i afsnittet vedr. miljøsanering.

For at holde bygningen i drift i hele byggeperioden skal alle installationer være funktionsduelige. Dette betyder, at der ved opstart af hver etape vil blive etableret midlertidige installationer, for at opretholde forsyninger til de etaper, som holdes i drift.

Det har vist sig, at specielt for varmeanlæg til forsyning af etage 4 og 5 vil der skulle udføres omfattende tiltag. Varmeanlægget er et-strengs system, som er sammenkoblet lodret mellem etage 4, 5 og 6. Dette betyder, at når etage 6 frakobles, vil der heller ikke være varmeforsyning til etage 4 og 5.

Desuden er varmeledninger placeret i facadeydervægskonstruktionen, hvor de anvendte bygningsdeler er forurenede med asbest.

Det er derfor foreslægt, at det vandbårne varmeanlæg tages ud af drift ved opstart renovering af etage 6. Der etableres elvarmeanlæg på etage 4 og 5 i renoveringsperioden. Dette forsynes via midlertidige el-forsyningstavler.

Der er udført en omfattende registrering i bygningen, men da en stor del af eksisterende bygningsdeler er forurenede, og da bygningen er i drift med funktioner som er følsomme overfor støv, støj m.v. er det ikke muligt at analysere og klarlægge alle forhold forud for byggeprocessen. Der vil således skulle foretages supplerende undersøgelser i udførelsesperioden.

Nedenfor er angivet risiko forhold med tilhørende økonomi, som er indeholdt i det foreliggende budget, men bearbejdes nærmere i hovedprojekt fasen.

Key Risks (Nøgle Risiko)

Below is a list of the Key Risks and their cost implications included within the Projektforslag Estimate which will need to be managed during the next design stage.

ID	RISIKO	DKK	DKK/M ²
1	Removal of Contaminated Materials (eksl. services)	6.079.542	650
2	Removal of Contaminated Materials from Service	2.654.400	284
3	Services Removal	2.212.000	236
4	Services Diversions	3.312.000	354
5	Remedial Works to Existing Facade	2.278.368	243
6	Fast Inventar scope	2.890.000	309
7	Byggeplads in relation to Site Logistics	4.504.500	481
8	Byggeplads for Removal of Contaminated Materials	600.000	64
9	Byggeplads for Temporary Services	300.000	32
TOTAL		24.830.810	2.654

6**Udbudsform**

Udbudsstrategiens mål er at sikre størst mulig sikkerhed for at projektering, udbud, gennemførelse af udførelsesperioden, samt at aflevering til bygherren kan gennemføres inden for de aftalte rammer og sikre opfyldelse af øvrige succeskriterier.

Overordnede mål kan defineres som:

- › Optimal konkurrence, attraktiv prissætning
- › Sikkerhed for overholdelse af den økonomiske ramme
- › Sikre overholdelse af udførelsestidsplanen, herunder ud- og indflytnings-tidspunkter
- › Sikre kvalitets- og arbejdsmiljø optimeres ifm. projektet
- › Sikre overholdelse af udbudsregler/lovgivning samt hensyntagen til politiske procedure.

Totalrådgiveren indstiller, at realisering og udførelse af renoveringen af højhuset gennemføres som begrænset udbud i så få entrepriser som muligt.

Det vurderes derfor at hoved entreprisemodellen eller alternativt to storeentrepriser anbefales for renoveringen, og en storeentreprise på nedbrydning og sanering for bedst muligt at sikre et fornuftigt konkurrencefelt og samtidigt begrænse bygherrens styring og koordinering af grænseflader mellem entreprenørerne.

Opgaven foreslås udbudt som en samlet opgave, men kun med kontrakt på etape 1, og med option på de efterfølgende etaper. På den måde har bygherren mulighed for at udbyde arbejderne til en anden entreprenør, hvis samarbejdet viser sig ikke at fungere efter hensigten, eller hvis det vurderes, at optionspriserne ikke er konkurrencedygtige, når arbejderne skal udføres.

Den detaljerede udbudsstrategi for indkøb af bygherreleverancer udarbejdes i samarbejde med bygherren i den kommende tid frem til primo hovedprojekteringen.

Entrepriseudbuddene gennemføres efter Udbudsloven. Den giver blandt andet mulighed for at gennemføre "udbud med forhandling".

Totalrådgiveren anbefaler at tidsplanen optimeres mest muligt ved blandt andet at udbyde og igangsætte indledende miljøsaneringsarbejder så tidligt som muligt mens der gennemføres projektgennemgang og –optimering af det øvrige projekt.

7**Udførelsestidsplan**

Udførelsestidsplanen er vedlagt som bilag.

Tidsplanen indeholder overordnet de samme tidsterminer for de enkelte etape, som anført i dispositionsforslag:

- Etape 1
Udførelsesperiode 4.03.2019 – 23.03.2020
- Etape 2
Udførelsesperiode 4.08.2020 – 22.09.2021
- Etape 3
Udførelsesperiode 9.02.2022 – 8.02.2023

Imellem udførelse af etaperne er der afsat tid til bygherreleverancer, indflytning, prøvehandlinger og ibrugtagning.

Desuden tid til rømning af etager, hvor kommende renoveringsarbejder skal udføres.

8**Byggepladsforhold**

Byggepladsen forudsættes etableret syd for bygning 5, som angivet på byggepladsplanen. Byggepladsens arbejdsområde afskærmes med et byggepladshegn.

Indenfor det afgrænsede byggepladsområde vil der være oplag af materialer, opstilling af containere etc. Området vil ikke være tilgængeligt for andre end byggepladsens tilknyttede entreprenører, dog skal et område friholdes som brandvej.

Der etableres 2 udvendige adgangstrapper/materialehejs til arbejdsområdet på den igangværende etage. Indvendige trapper og elevatorer må ikke benyttes af entreprenørerne.

Langs nord- og østfacade opsættes byggepladshegn ca. 2 m fra facaden.

Skurby forudsættes etableret øst for bygning 5.

Ud fra valg af entrepriseopdeling og kontraheringsform skal det sikres, at byggepladsarbejder kontraheret under etape 1 kontraheres her, og så fremdeles for etape 2 og 3, således at ekstrakrav f.eks. ved forsinkelserm undgås.

Bilag:

Dokumentfortegnelse COWI	dateret 9.03.2018
Tegningsliste Friis & Moltke	dateret 31.01.2018
Møbleringsplaner i farver	dateret 31.01.2018
Facadeillustrationer	
Rumtegninger	dateret 31.01.2018
Byggepladsplan	dateret 5.03.2018
Udbudstidsplan	
Konklusionsdokument på granskning	dateret 2.03.2018



COWI

= ||| FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS