

**Spørgsmål og svar**  
**EU-udbud 2015/S 041-09646**  
**MR-scanner 1,5 T til Aarhus Universitetshospital, Akutcenter**

---

<b>Spørgsmål og svar 1 af 11. marts 2015</b>			
<b>1.</b> A-krav: <table border="1" style="margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 50px; vertical-align: top;">4.1.1</td><td>Der skal leveres to lejer til scanneren. Såfremt rygspolen er integreret i lejet skal begge lejer leveres med en rygspole. Begge lejer skal kunne fjernes fra scanneren, hvorefter patient andetsteds placeres på scannerlejet og køres til montering på scanneren.</td></tr></table> <p>Spørgsmål: Er det en acceptabel løsning, at patienten klargøres på en trolley, som efterfølgende køres ind over det eksisterende leje og sænker patienten ned derpå?</p>	4.1.1	Der skal leveres to lejer til scanneren. Såfremt rygspolen er integreret i lejet skal begge lejer leveres med en rygspole. Begge lejer skal kunne fjernes fra scanneren, hvorefter patient andetsteds placeres på scannerlejet og køres til montering på scanneren.	<p><b>Det er acceptabelt at scanneren afleverer en lejeplade til en trolley der så køres ud af scannerrummet. Patienten omlejres til lejepladen der ligger på trolleyen. Trolley med lejeplade og patient køres derefter ind i scannerrummet hvor scanneren aftager patient og lejeplade fra trolleyen. Det er således ikke acceptabelt hvis løsningen kræver ekstra lejeplader eller omlejring af patienten i scannerrummet.</b></p>
4.1.1	Der skal leveres to lejer til scanneren. Såfremt rygspolen er integreret i lejet skal begge lejer leveres med en rygspole. Begge lejer skal kunne fjernes fra scanneren, hvorefter patient andetsteds placeres på scannerlejet og køres til montering på scanneren.		