

Enhed, bevilling	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
HEV, Bygningssyn, Ringkøbing Sundhedshus	690	Udbedring af betonfyldninger i teglfacaden på bygning 01. Renovering af overdækning ved indgang B. Maling af vinduer på bygning 02 samt udvendig træværk.
HEV, Bygningssyn, Lemvig Sundhedshus	300	Nye vinduer på sydfacaden af bygning 01, samt gennemgang af udvendige døre og vinduer i øvrigt.
RRA, Bygningssyn, Grenaa Sundhedshus	2.250	Vinduesudskiftning i del af overetage. Renovering af kloakker, etape 2. Udskiftning af CTS-anlæg.
RRA, Bygningssyn, Regionshospitalet Randers	550	Udskiftning af indgangsdøre, bygn. 11-12. Reetablering af belægning ved bygning 11-12.
RHH, Bygningssyn, Regionshospitalet Horsens	2.200	Udskiftning af brugsvandsrør mellem kælder syd og kælder nord. Udskiftning af faldstammer i bygning 4.
HEM, Bygningssyn, RH Hammel Neurocenter	100	Diverse mindre reparationsarbejder
HEM, Bygningssyn, Skive Sundhedshus	1.600	Resterende gamle vinduer udskiftes i bygning 20-22.
HEM, Bygningssyn, Regionshospitalet Viborg	300	Udbedring af utæheder i tunnelsystemer.
AUH, Bygningssyn, Samsø Akut- og sundhedshus	100	Udskiftning af BMS-anlæg.
AUH, Bygningssyn, Aarhus Universitetshospital	3.500	Udskiftning af vinduer og fuger i bygning. Renovering af faldstammer i eksisterende Skejby, etape 1.
PS, Bygningssyn, Sønderøparken Viborg	2.050	Udskiftning af tag på Sønderøparken 21, samt udskiftning af tagpap på Sønderøparken 1.
Fælles, Bygningssyn, Regionshuset Viborg	500	Maling af udvendige vinduer og døre i Blok B, renovering af varmesystem, grønne tiltag for at nedbringe energiforbruget.