


Region Midt. Drift af grønne om
Regionshospitalet Tarm



Signaturforklaring

- | | |
|-----|--------------------------------|
| ▲ | Skille |
| ✱ | Artdet inventar |
| ✱ | Borde og bænke |
| ✱ | Klatreplanter |
| ● | Solitaire træer |
| ⊕ | Cykliststier |
| ⊕ | Blomsterkummer |
| ● | Afaldskurve |
| --- | Fodhegn |
| --- | Terrænmure |
| --- | Trådhegn |
| --- | Tråshegn |
| --- | Hekke, klippet |
| --- | Faste belægninger, fliser |
| --- | Faste belægninger, asfalt |
| --- | Burgesplåne |
| --- | Løse belægninger, grus |
| --- | Faste belægninger, chaussesest |
| --- | Basket |
| --- | Hegn og krat |
| --- | Trapper |
| --- | Plur |
| --- | Søer og bassiner |
| --- | Løse belægninger, stempel |
| --- | Overdækkede arealer (trækag) |
| --- | Artdet inventar |
| --- | Rosenbede |
| --- | Fortov mod offentlig vej |
| --- | Sommerblomsterbede |
| --- | Rhododendronbede |
| --- | Arcejsområde |

