

Bygnings- og frekvensoversigt Regionshospitalet Herning

Nr. Bygning	Frekvens
<p>Bygning: 01+02+03+04+05+07+10+11+ +13+13A+21+22+26A+26F+26K+ 26S+27C+27M+27S+28+29A+30M+ 30O+30S+31+40+43+51</p> <p>Overgade: 22+24</p> <p>Funktionærblok: Stueetagen + 2 sider i 5 opgange</p>	4 x årlig udvendig facadeglas + 2 x årlig indvendig
<p>Bygn. 40: Trappetårn</p> <p>Bygn. 40: 2 stk. glasgange</p> <p>Bygn. 26A: Kantine</p> <p>Bygn. 26A: N2</p> <p>Bygn. 26A: N2 Intern glas</p> <p>Bygn. 27M: Café</p> <p>Bygn. 27M: Café intern glas</p> <p>Bygn. 30M: Indgang V</p> <p>Bygn. 30M: Indgang V - Intern glas</p> <p>Bygn. 30M: Indgang V - Høje vinduer</p>	yderligere 2 x årlig indvendig polering (jvf. ovenstående)
<p>Bygn. 40: Ovenlys ind- og udvendig</p> <p>Indgang V: Afvaskning af høje rammer.</p> <p>Bygning 3 + 12: 1.+2. sal imellem dobbelt vinduer</p> <p>Indgang V: Afvaskning af loft og lamper.</p> <p>Bygn. 300 + 30S: Afvaskning af hvide plader.</p> <p>Bygn. 31: Udvendig rengøring af persienner.</p> <p>Bygn. 26K: Polering af ovenlys samt vask af vinduesrammer.</p> <p>Bygn. 27C: Indvendig polering af trappe.</p>	1 x årlig vinduespolering

Tegning 1 Regionshospitalet Herning (Bygningsoversigt)

Regionshospitalet Herning

